

SADA NA OPRAVU POTRUBÍ

POPIS

Sada na opravu potrubia je rýchly, jednoduchý a nákladovo efektívny systém na opravu potrubia. Zastavuje netesnosť na všetkých použitých potrubíach v oblasti inštalatérsvo / kúrenie, bazén, kúpelne, kuchyne, zavlažovanie a aplikácie HVAC.

VLASTNOSTI

Pletené tkaniny zo sklenených vlákien impregnované polyuretánovou živicom sa lepia na PVC, sklolaminát, betón a všetky kovy. Vytvrdzuje v priebehu niekoľkých minút.

POUŽITIE

Jednoduché použitie

- Znižuje náklady na opravu
- Vytvrdzuje v priebehu niekoľkých minút
- Umožňuje spojenie s akýmkoľvek materiálom potrubia • Bezpečné pre pitnú vodu
- Na použitie na potrubia do 1 "
- Práce na podvodných aplikáciách.
- Spojenie so všetkými potrubiami (PVC, oceľ, meď, olovo, atď.), Práca na horúcich alebo studených vodných potrubíach. Odoláva tlakom až 30 barov pri použití s epoxidovým tmelom.
- Sada na opravu potrubia je tepelne odolná až do 320 ° C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

– Vlastnosti baleného materiálu:

Doba vytvrdzovania	30 min
Trvalá stabilita 320 °C	320 °C
Čas použiteľnosti	2 roky

NÁVOD NA POUŽITIE

DÔLEŽITÉ: Pred aplikáciou tohoto produktu si prečítajte všetky pokyny.

Na každú opravu použite celý kotúč. Potrubie s väčším priemerom môže vyžadovať ďalšie kotúče.

1. Vypnite prúd vody v mieste úniku.

2. Zdrsните povrch potrubia okolo netesnosti alebo poškodenej oblasti použitím brúsneho papiera pre PVC trubky.

3. Použite priloženú epoxidovú pastu len vtedy, ak má potrubie veľké otvory (väčšie ako 0,3 cm). Tmel by sa mal najprv sa rozmiešať najmenej na 2 minúty. Tmel naneste na miesto kde uniká kvapalina. Tlmiacu vrstvu udržiavajte na povrchu potrubia.

4. Otvorte fóliové vrečko, ponorte tkaninu do studenej vody na 20 sekúnd a dvakrát stlačte, aby ste ho rozložili vodu rovnomerne cez kotúč tkaniva.

5. Obtočte tkaninu okolo potrubia nad netesnosťou, navíjajte ju cez seba. Šponujte ju a každú vrstvu pritlačte. Hrúbka 1 cm alebo minimálne 15 vrstiev.

6. Udržiavajte rukavice vlhké, vodou rozotrite penovú živicu späť do tkaniva.

7. Keď sa živica stáva pevnou, pokračujte s krúteným a stláčacím pohybom, aby ste tkanivo úplne vyhladili. Udržujte rukavice mokré. Keď je živica úplne tvrdá, pokračujte plynulým stlačením 1-2 minúty

8. Nechajte vytvrdnúť minimálne 30 minút. Zatláčte tlak späť na potrubie.

SKLADOVANIE

Výrobok skladujte na chladnom a suchom mieste, v originálnom balení a mimo dosahu priameho slnečného svetla. Výrobok si zachováva svoje vlastnosti min. 2 roky.

PREZENTÁCIA

Navštívte našu webovú stránku: www.unecol.com

Vyššie uvedené informácie sú založené na našich súčasných poznatkoch a mali by sa chápať ako špecifické. Užívateľ je zodpovedný za overenie vhodnosti poskytnutých informácií, v závislosti od konkrétneho použitia výrobku.